

Ejercicio práctico nº2: Baremo Pintura Cevimap



EXPEDIENTE

- **Nº de Expediente:** Escriba un Nº de expediente al azar (Si la aplicación le dice que está duplicado cámbielo).
- **Matrícula:** 0200HJW
- **Modelo:** Audi A5/S5 Sportback desde 08/2011
- **Versión:** A5

VALORACION

-Datos Administrativos

- **Precio/Hora:** 40€ chapa/mecánica y pintura

Identificación del vehículo (realizarlo de forma automática)

- **Número de chasis:** WAUZZZ8T6CA022371
- **Modelo:** Audi A5/S5 Sportback desde 08/2011
- **Versión:** A5
- **Tipo pintura:** Cevimap

Características de equipo

Definición de forma automática

Códigos opcionales

- **Franquicia:** 150€
- **Pequeño material:** 9€

OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir Faro Derecho y soporte portafaros.
- Sustituir Cilindro, soporte y embellecedor del lavafaros Derecho.
- Pintar el embellecedor del lavafaros en color carrocería, suministro imprimado.
- Reparar aleta delantera derecha en hora y media, desmontando la aleta y la concha del pase de rueda; pintarla, el daño afecta al 18% de la pieza.
- Desmontar paragolpes delantero. Repararlo en 10 UT y pintarlo, la zona dañada no supera el tamaño del folio y el acabado es color carrocería y pintado completo.
- Sustituir la punta de la chapa de cierre del pase de rueda delantero derecho.
- Reparar zona inferior de puerta delantera derecha en dos horas de trabajo. Pintar, el daño afecta a un 35% de la superficie.
- Para facilitar el acceso se requiere el desmontaje del revestimiento de la puerta.