

# Ejercicio práctico nº5



## EXPEDIENTE

- **Nº de Expediente:** Escriba un Nº de expediente al azar (Si la aplicación le dice que está duplicado cámbielo).
- **Matrícula:** 2657JLC
- **Modelo:** Hyundai i10 PA desde 12/2007 hasta 09/2013
- **Versión:** I 10

## VALORACION

### -Datos Administrativos

- **Precio/Hora:** 40€ chapa/mecánica y pintura

### Identificación del vehículo (realizarlo de forma automática)

- **Número de chasis:** WF0AXXWPLCDB59574
- **Modelo:** Hyundai i10 PA desde 12/2007 hasta 09/2013
- **Versión:** I 10
- **Tipo pintura:** Cevimap

### Características de equipo

Definición de forma automática

### Códigos opcionales

- **Franquicia:** 150€
- **Pequeño material:** 9€

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir paragolpes delantero central y pintarlo sin imprimir, el acabado es color carrocería pintado completo. Sustituir los juegos de sujección
- Reparar soporte paragolpes delantero en media hora. Pintar con daño leve.
- Sustituir Deflector del paragolpes Del. y pintarlo, se sirve sin imprimir y es pintado completo color de carrocería; sustituir ambos faros antiniebla delanteros, sus bombillas y embellecedores. Sustituir y pintar sin imprimación acabado completo color carrocería el Recubrimiento ojal remolque
- Sustituir el Amortiguador choque delantero y la rejilla del radiador. Sustituir Moldura rejilla delantera y pintarla sin imprimir acabado completo color carrocería.
- Sustituir y pintar el capó y el parabrisas, utilizar Jgo. de sujección de parabrisas.
- Sustituir placa matrícula con un importe de 10€.
- Sustituir faro derecho entero y reparar aleta delantera derecha en 2 horas. Pintar con daño medio. Sustituir Concha pase rueda delantera derecha.
- Desmontar los conjuntos mecánicos delanteros.
- Acondicionar la Bancada y subir el vehículo a la Bancada.
- Sustituir la zona parcial del larguero delantero derecho.
- Hacer una alineación Completa después de reparar.
- Realizar el mantenimiento de los 150.000 Kilómetros con 4 años.