

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

MASTIKA

2AU3

MOTAK

- ▶ POLIESTER UNIBERTSALAK
- ▶ PLASTIKOENTZAKO
- ▶ ZUNTZENTZAKO
- ▶ ALUMINIO KARGADUNAK
- ▶ PISTOLAN APLIKATZEKOAK
- ▶ ...

[Info gehiago...](#)

TXAPAREN PRESTAKETA

□ KOLPE INGURUA LIXATU

- P150 - kolpea baino eremu handiagoa lixatu
- P220 - guztia pasatu eta ertzetan ur bazter efektua lortu
- Txapa bistan uztea komeni da, azpiko kapetaz fidatzen ez bagara...




□ KOIPEA KENTZEKO PRODUKTUA PASATU

- Mikrofibrazko 2 trapu
- Bata bustia, bestea lehorra
- Bustia pasa eta lehorra ostean (linealki)



PRESTAKETA

- Kolpe tamainaren arabera masila kantitatea aukeratu
 - Espatula balantzan pisatu
 - Balantza 0-ra jarri
 - Espatula mastikarekin pisatu
- Katalizadorea bota (%2-3 - pisua)
 - Mastikaren arabera, katalizadorearen pisua kalkulatu
 - %-koa inguruaren tenperaturaren arabera aldatu daiteke
 - Temperatura + ; katalizadore
 - Balantza 0-ra jarri eta katalizadorea bota
- Biak nahastu guztiz homogeneo egon arte



APLIKAZIOA

- Kolpe tamainaren arabera espatula tamaina aukeratu
- Piezaren formaren arabera zentzu batean edo bestean eman
 - batzuetan, bi zentzuetako konbinazioa (teknika landua)
- Espotulari presioa eman, baina pasatu gabe
- Gero eta eskualdi gehiago, okerrago
- Lehenengo eskuarekin nahikoa ez balitz, berriz eman forma lortu arte
- Gainazal oso handietan pistolaren beharra



LEHORKETA

➤ 20°C-tara 20-30 minutu inguru



➤ Izpi infragorrien laguntzaz, 5 minutu



LIXAKETA

- P-150 lixarekin hasi - P-220 lixarekin bukatu
- Makina
 - Azkarragoa
 - Akabera hobeagoa
- Eskuz
 - Zehaztasun handiagoa
 - Irisgarritasun hobeagoa
- Gainazal handietan lixa makina laua erabili

AKATS POSIBLEAK

- Gaizazala ondo lixatu gabe
 - Mastikak ez du ondo eusten
- Ertzetan ur bazter efektu egokia lortu gabe
 - Jauzia ez da disimulatuko
- Katalizadore gehiegi
 - Azkarregi lehortzeko arriskua
 - Mastikaren kolorea gorriegia
 - Katalizadoreak hurrengo kapekin erreakzionatu dezake
- Katalizadore gutxiegi
 - Mastika ez da guztiz ontzen

AKATS POSIBLEAK

- Mastika ondo aplikatu gabe
 - Poroak ager daitezke
- Mastika ondo lixatu gabe
 - Marrak ikus daitezke guztiz marotu ostean
 - “Urak” sor daitezke
- “Retxupeak”
 - Mastika aplikazio okerra
 - Apareju kapa eskasa