

APAREXUAK

2AU3

APAREXU MOTAK

- ▶ **SAILKAPENA:**

- ▶ 1K edo 2K

- ▶ LIXAGARRIAK edo HUMELA HUMEL GAINEAN (H/H)

- ▶ KOLOREAREN ARABERA

- ▶ KONPOSIZIOAREN ARABERA

1K - 2K

□ AEROSOL/SPRAY

- Aerosol poteetan etortzen da
- Ez du nahasketarik behar, aplikatzeko prest dator
- Erreparazio txiki eta garrantzi gabekoak estaltzeko aukera ona da



□ 2K

- Metalezko potetan dator eta pistolan aplikatzekoa da
- Katalizatzailearekin behastu behar da gogortzeko
- Orokorrean hau erabiltzen da, kalitatezko erreparazio bat lortzen baita



LIXATU EDO EZ

- Aparexu lixagarriak beti lixatu behar dira



- Denbora aurrezteko asmoz H/H aparexuak erabili daitezke
 - Ez dute lixatuak izateko beharrik
 - Pintura aplikazio denbora fitxa teknikoan
 - Denbora jakin bat pasaz gero, lixatu beharra



KOLOREAREN ARABERA

- Margo berri batzuen erabilerak konplexutasuna gehitu dio margotzeari
 - Tonu eta efektuak
 - Estaltzeko ahalmen eskasak
- Margotzean kolore berdintsua lortzeko, aparexuaren tonua egokitu beharra
- Zuri, beltz edo grisa erabili, akaberako margoaren arabera
 - Kolore jakin baten arabera egingo da aukeraketa
 - Gris tonalitate jakin bat edo aparexua ere erabili daiteke

KONPOSIZIOAREN ARABERA

- Solidoen kantitatearen arabera (LS - MS - HS- UHS)
 - Solido kantitate handiagoa = sendoera handiagoa
 - Sendoera handia = akatsen estaltzea
 - LS eta MS ez dira apenas erabiltzen, estaltze eskasagatik

- Inprimazio-aparexuak
 - Korrosioaren aurkako babes extra bat eskeintzen dute

PRESTAKETA (2K)

- Kantitatea zehaztu (ml-tan)
- Nahasketa egin aurretik, dena prest eduki
 - Ibilgailua edo pieza behar den lekuan, garbi eta estalita
 - Pistola egokia garbi eta presioa erregulatuta
- Proporzioa errespetatu (*aparexu-katalizatzaile-diluitzaile*)
 - Erregelaz edo nahasketa ontzian
- Ondo nahastu - Filtrotik iragazi - Pistolako depositora

APLIKAZIOA

- Aplikazio denbora errespetatu
- Pistolaren mokoaren diametroa 1.4-1.8
- Pistola sarrerako presioa doitu
- Estaltzeko paperean froga egin lehenengo
 - Produktu kantitatea eta abanikoa doitu
- Pieza osoa margotu edo partxeak egin erabaki




LEHORKETA

➤ Beroa aplikatu gabe: 4-6 ordu

➤ Kabinako labean (60° C): 20 minutu

➤ Izpi infragorriak: 15 minutu



LIXAKETA

- Lixaketa gida edo kontrola erabiltzeko aukera
- P-500 lixarekin eta makina roto-orbitalarekin
- Ertz edo sakonuneak superfina esponjarekin eskuz
- Aparexua eman ez den eta margotuko den azalera ñabartu (matizatu) egin beharko da (P800-P1000)



BUKATZEKO

- Kotxea estali bada, estaldura kendu
- Pieza edo kotxea ondo garbitu

- W/W aparexua eman bada
 - Fitxa teknikoak zehazten duen denbora ostean akaberako pintura eman